九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

GISを用いた2012年つくば竜巻の突風による建物被害 の分析

加藤, 敢士 九州大学大学院人間環境学府都市共生デザイン専攻:修士課程

友清, 衣利子 九州大学大学院人間環境学研究院都市·建築学部門:助教

前田, 潤滋 九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門

https://doi.org/10.15017/1804183

出版情報:都市·建築学研究. 29, pp.49-54, 2016-01-15. Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu University バージョン: 権利関係:

GIS を用いた2012年つくば竜巻の突風による建物被害の分析

Analysis of Tornado-Related Structural Damage in Tsukuba, 2012 using GIS

加藤敢士*, 友清衣利子**, 前田潤滋** Kanji KATO, Eriko TOMOKIYO and Junji MAEDA

For analysis of wind disaster, it is important to examine not only wind speed but a lot of geography space information, for example building structure and land use. Use of GIS is very effective to examine structural damage due to strong wind, because GIS can manage and visualize a lot of geography space information about strong wind damage. The purpose of this research is to clarify usefulness of GIS to arrange a lot of information and to predict wind damage. In this paper, we examined structural damage in the Hojo, Tsukuba City due to the tornado which occurred on May 6, 2012, as an example. As a result, it was confirmed that use of GIS is effective to analyze damage because of strong wind quantitatively. We need to examine much more structural damage examples using much information to predict future strong wind damage.

Keywords: *GIS*, *Tornado*, *Wind disaster*, *Geography space information* GIS, 竜巻, 強風被害, 地理空間情報

1. 序

近年,都市部で発生する竜巻被害が注目されている。 現地での被害調査¹⁻³⁾によれば、竜巻等の突風による特徴 的な被害には、突風で破損した屋根葺材や外装材などの 構造材が飛散して近隣の建物に衝突する二次的な被害と, 突風風圧または飛散物による窓ガラスなどの開口部の破 損が原因となる人的被害や建物内部の破損がある。2012 年に北関東で発生した竜巻被害報告²⁾によれば,被害が 甚大であった住宅密集地では近隣建物に二次被害を及ぼ す飛散物の数や種類が多く、突風による飛散物被害は土 地利用状況と密接な関係にあることが指摘された。また, 文献4)と5)は台風による強風被害に着目したものであ るが、被害拡大には強風風速だけでなく、被災地域の気 候や構造物の構法,種別などの空間特性が影響を及ぼす ことを指摘しており、強風被害の分析には、風速だけで なくさまざまな地理空間情報を合わせて検討することが 重要である。そのためには地理空間情報を一元管理して 視覚化することのできる GIS の利用が有効であると考え られる。東日本大震災ではさまざまな地理空間情報が公 開され、情報の分析や視覚化など、GIS の特性を活かし た利用が活発化した^{例えばの}が,強風災害分野においては地 理空間情報の活用は進んでいない。

- * 都市共生デザイン専攻修士課程
- ** 都市·建築学部門

本論では GIS を用いた竜巻被害情報の整理手法の有用 性を検討し、その手法を確立することを目的に、2012 年 5月6日に茨城県つくば市北条地区で発生した竜巻での 建物被害を一例として、竜巻中心からの距離や竜巻の推 定風速、建物の規模、形状、被害程度や部位に関する地 理空間情報を整理し、被害状況の分析を行う。

2. 2012 年つくば市での竜巻と建物の特徴

2.1 竜巻とその被害の概要

2012年5月6日正午頃,北関東では4つの竜巻が発生 して多くの被害が生じた。そのなかでも12時35分頃に 茨城県常総市からつくば市にかけて発生した竜巻による 被害が特に甚大であった。図1に竜巻による被災建物位 置と周辺地図を示す。被災建物は後述する被災度ランク で色分けされている。この竜巻の被害範囲は長さ約17km, 最大幅約500m,フジタスケールF3程度と報告されてお り²⁾,コア半径(最大接線風速に対応する半径)は約35m と推定されている。

表1に示したつくば市が実施した建物被害認定調査に よる地域ごとの被災建物棟数を見ると北条地区が最も被 災数が多く,つくば市内の建物被害の6割が集中している。 地域区分は図1に示す。

本論では、被害が最も集中した北条地区を中心とした 範囲を分析対象範囲とした。表1では、地震や土砂災害で も用いられる被害分類基準に基づき、建物の被災程度を 分類しているが、以下では国土交通省国土技術政策総合 研究所と国立研究開発法人建築研究所による現地被害調 査結果⁷⁾に基づき、「強風被災度ランク」⁸⁾を用いて建物 の被害状況を整理する。強風被災度ランクの分類を表2 に示すが、ごく軽微な被害(ランク1)から壊滅的な被害 (ランク5)まで、強風による建物被害を5つに分類して いる。上述の調査において、被害が評価された建物棟数 は697棟である。図1に示すように竜巻による被害は帯状 の広い範囲に及んでいるが,本論ではつくば市内で特に 被害が集中した北条地区のうち, 竜巻経路を中心に幅 490m,長さ1550mの範囲に含まれる建物に着目した。検 討対象範囲内の被災建物の分布と竜巻経路、中心経路か らの距離区分を図2に示す。被災建物は被災度ランクごと に色分けし、 竜巻経路から最も離れた被災建物を含む、 幅245mまでの範囲を竜巻のコア半径である35mごとに

地域		建物区分	被害区分		(単位:棟数)			
			全壊	大規模 半壊	半壊	一部損壊	計	合計
筑波	北条	居宅	72	27	127	230	456	697
		居宅以外	63	5	30	143	241	
	平沢	居宅	0	1	0	16	17	28
		居宅以外	2	0	0	9	11	
	小泉	居宅	0	0	1	6	7	17
		居宅以外	1	0	1	8	10	
	泉	居宅	0	0	0	19	19	33
		居宅以外	2	0	0	12	14	
	山木	居宅	7	3	1	23	34	54
		居宅以外	6	0	1	13	20	
	水守	居宅	0	0	0	7	7	13
		居宅以外	1	0	0	5	6	
大穂	大砂	居宅	9	3	13	57	82	175
		居宅以外	31	7	15	40	93	
	西高野	居宅	1	1	1	25	28	65
		居宅以外	12	0	7	18	37	
	吉沼	居宅	0	0	0	1	1	7
		居宅以外	3	0	0	3	6	
	合計	居宅	89	35	143	384	651	1089
		居宅以外	121	12	54	251	438	

表1 つくば市の地域ごとの被災建物棟数²⁾

表2 強風被災度ランク®

ランク	被害程度	被害状況			
1	ごく軽微な被害	住宅のテレビアンテナが曲がる。樋が 落ちる。小枝が折れ、葉が飛散する。			
2	軽微な被害	瓦がずれる。軒先やケラバなどで部分 的(屋根面積の30%未満)に瓦やシン グル、金属屋根といった屋根ふき材が 飛散する。太い枝が折れる。			
3	顕著な被害	屋根の広範囲(屋根面積の30%以上) で瓦やシングル、金属屋根といった屋 根ふき材が飛散し、野地板の広い面が 見える。部分的に窓ガラスが割れる。 軽微な外壁が破損する。 太い木が倒れる。			
4	甚大な被害	屋根の垂木や母屋が破損する。 小屋組が壊れる。 多くの窓ガラスが割れる。			
5	壊滅的な被害	家屋が倒壊する。			

区切って距離区分を示した。対象範囲内の建物は958棟で, そのうち被災度ランクがつけられた建物は,403棟であっ た。図3に建物の被害の有無と被災度ランクごとの建物数 とその割合を示す。被災建物は全体の42%で,軽微な被 害(被災度ランク2)までの建物が半数を占めるが,壊滅 的な被害(被災度ランク5)の建物は19棟ある。

2.2 検討対象範囲の建物特性と被災建物の特徴

(株)ゼンリンが提供している住宅統計データ⁹の建物 利用状況によれば,対象地区を含むつくば市北条地区周 辺では建物の95%が個人の家屋であった。対象範囲で実 際に被災した建物総数に対する構造種別ごとの割合と各 構造種別の被害棟数を図4に示すが,被災建物の90.6%が 木造であった。図4には無被害建物の情報が含まれていな



図1 竜巻による被害建物分布とつくば市の地域区分







図3 建物の被災割合と被災度ランク

いことに留意する必要があるが、この地区の個人家屋の 多くが平屋または二階建ての木造住宅で、検討対象範囲 内では全体に占める木造建物の割合が非常に大きいと考 えられる。対象範囲では木造以外の構造種別の被災建物 件数が少なく、被害のなかった建物の構造種別に関する データが不足しているため、以下では構造種別と被災度 ランクとの関係には言及しない。

また、2012年に北関東で発生した竜巻被害は、東北大 学のチームによっても調査されている²⁾。検討対象範囲 内での同調査の対象建物は136棟で、被災建物の写真とと もに構造種別、階数、屋根形状などの情報がまとめられ ている。図5に被災建物の階数別の建物の数と割合を、図 6に屋根形状別の建物数とその割合を示す。階数が不明の 20%を除くと、調査された被災建物の多くは一階建てと 二階建てである。被災建物の屋根形状は切妻屋根が最も 多く、ついで寄棟屋根が多い。ただし、建物の上部構造 が飛散または倒壊したために屋根形状が不明な被災建物 が24%あった。



2.3 竜巻風速の推定

竜巻を想定した旋回流の風速分布としてよく用いら れるランキン渦に従う風速分布モデルで,つくば市での 竜巻による風速分布を推定した。風速分布は以下の式で 表される。

$$V_{R}(r) = V_{Rm} \frac{r}{R_{m}} (r \le R_{m})$$

$$V_{R}(r) = V_{Rm} \frac{R_{m}}{r} (r \ge R_{m})$$
(1)

 V_R は接線風速 (m/s), V_{Rm} は最大接線風速 (m/s), R_m は コア半径 (m), r は竜巻中心からの距離 (m) である。 竜巻中心経路に直交する軸を竜巻中心からの距離 r の軸 とし, 竜巻の進行方向の右側を正, 左側を負とした。文 献 2)より竜巻のコア半径は 35m, 最大接線風速は 70m/s としたが, 竜巻の移動速度が 15m/s であるため, 竜巻経 路の右側では竜巻の最大接線風速 70m/s に竜巻の移動速 度 15m/s を加えた 85m/s とし, 左側では最大接線風速 70m/s から移動速度 15m/s を引いた 55m/s とした。 竜巻 風速モデルの概念図を図 7 に示す。 ランキン渦モデルで は, 竜巻コア半径の内側での風速は減少して竜巻中心で 0m/s となるが, 竜巻コア半径の内側でも竜巻が最接近す る前後には最大接線風速と同程度の風が吹くと考えられ ることから, 竜巻の左右の最大接線風速を線形補間した 風速が生じると仮定し, 図 8 の推定風速を求めた。

3. 竜巻の突風による建物被害の分析

3.1 竜巻中心経路からの距離と建物被害程度との関係

図9に竜巻中心経路からの各距離区分内の被害の有無 別の建物総数を、図10に竜巻経路からの距離区分ごとの 被害率と被災度ランクごとの割合を示す。ここでの被害



率とは,強風被災度ランク1以上の建物棟数を各距離区分 内の総建物棟数で除した値である。

図9より竜巻経路の右側により多くの建物が存在して おり、被災建物の総数も経路の右側で多いが、図10の被 害率に着目すると、竜巻中心経路の左側35m以内の位置 での被害率が最も大きい。一方、被災度ランク別の被害 率に着目すると、最も被害の大きいランク5は、竜巻中 心の左側70mから右側105mの範囲内に分布し、竜巻中 心から右側35mの範囲では被災度ランク5の建物が全て の建物の9%を占めている。一方、被害の最も小さいラ ンク1は、竜巻経路中心の左側35mから右側70m以内 の範囲にはほとんどみられず、中心から右側35m範囲内 には分布していない。また、竜巻経路の右側と左側とを 比較すると、右側のほうが竜巻中心から離れた範囲まで 被害率が高い。2.3節で示すように竜巻中心の左側に比べ て右側のほうが、竜巻の移動速度が加わって風速が大き くなるためと考えられる。

3.2 建物の屋根面積,壁面積と建物被害程度との関係

一般に建物の見付面積が広いほど突風の風圧力が大きく、屋根や壁などの外装材面積が大きいほど飛散物による被害を受けやすいと考えられるので、GISを用いて国土地理院の提供する基盤地図情報¹⁰⁾の建物外周線と竜巻被害調査の情報を組み合わせ、2012年の竜巻で被害を受けたつくば市北条地区の建物の屋根面積と壁面積を求



めた。建物の屋根面積は建物外周線で囲まれた範囲とし、 壁面積は外周線に階数と階高(2.8m)を乗じた値とした。

図 11 に被災の有無にかかわらず対象範囲内のすべて の建物の屋根面積ごとの割合を竜巻中心からの距離帯別 に示す。竜巻中心の右側 70~105m と左側 35~70m の距 離帯では、屋根面積 150m²以下の建物の占める割合がや や大きいが、ほとんどの距離帯では 150m²以下の建物が 約 50%を占めた。すべての建物の階数の情報が得られて いないため、検討対象範囲内の建物の壁面積ごとの割合 は不明であるが、図 5 に示したように平屋または 2 階建 ての建物が多く、屋根面積と建物の周長、壁面積には相 関関係があることから、壁面積ごとの建物の割合も屋根 面積ごとの割合と似た傾向を示すと考えられる。

図 12 に強風被災度ランク別の竜巻中心からの距離と 建物屋根面積との関係を,図 13 に壁面積との関係を示す。 建物規模と被災度ランクには明確な関連は見られないが, 3.1 節で述べたように竜巻経路の右側 35m 付近で被災度



ランクが大きい建物が多く、その位置では壁面積が比較 的小さな建物が特に大きな被害を受けている。竜巻中心 から離れるにつれて壁面積の小さな建物の被害棟数は少 なくなり、その程度は小さくなる傾向がある。竜巻経路 の右側 105m 以上の範囲では、飛散物等による比較的軽 微で部分的な被害が多くなるため、被災度ランクが小さ い。その範囲では小規模な建物の被害はあまり見られず、 壁面積が 200m²以上の建物の被害が多い。

3.3 竜巻推定風速と建物被害程度との関係

図 14 に被災建物の位置での竜巻の推定風速に対する 被災度ランク別の建物棟数を示す。推定風速が 35m/s を 超えると被災建物の棟数が急激に増加し、75m/s を超え ると被災度ランク4以上の被災建物の棟数が急激に増加 する。図15にはそれぞれの被災度ランクの建物位置での 推定風速のばらつきを箱ひげ図で示す。箱ひげ図とはデ ータのばらつきを表す図で箱の上端が 75 パーセンタイ ル値, 下端が25パーセンタイル値を, また, ひげの上端 と下端で最大値と最小値を示す。箱内の横線は中央値で ある。被災度ランク3までは被災度ランクが大きくなる につれて推定される風速の中央値が大きくなり、被災度 ランク3での推定風速は50~70m/s程度であるが、被災 度ランク4と5の被害は60~80m/sの推定風速で生じた。 2.3 節で示す竜巻風速の推定手法に基づく最大風速は 85m/s であるが、実際にはそれ以上の風速で被害が生じ たため、異なる強風被災度ランクの推定風速がほぼ同じ になった可能性がある。また、被災度ランク4と5では 風速の大きさそのものだけではなく、被災した建物の構 造種別や屋根形状などの建物の耐風性能の影響を受けて 被害程度が異なったとも考えられる。

3.4 竜巻推定風速と建物の被災箇所との関係

東北大学チームによって撮影された被災建物の写真か ら,建物の被災箇所を,屋根,壁,窓,全体の4つに分



類して整理した。写真 1(a)と(b)は被害とその分類の一例 である。写真 1(a)は屋根葺材と開口部だけでなく,屋根 の小屋組も破損しており、「全体」被害に分類される。写 真 1(b)は窓ガラスの一部が破損しており、「窓」被害に分 類される。

図 16 に竜巻の推定風速と強風被災度ランクとの関係 を被災箇所で分類して示す。表2に示したように被災度 ランク4以上はほぼ全て「全体」被害となり,被災度ラ ンク1または2では部分的な被害が中心となる。

竜巻の推定風速が約10m/s で被災した建物があるが, 一般的な建物の被災風速としてはやや小さい^{11,12)}と考 えられ,推定風速値に誤差が生じたか,施工不良や老朽 化等の要因で建物の耐風性能に問題があった可能性があ る。竜巻の推定風速が35m/sを超えると建物全体の被害 が生じ始め,推定風速が60m/sを超えるとほとんどの建 物で全体的な被害が生じる。竜巻推定風速が60m/s未満 では屋根や壁への部分的な被害にとどまる場合が多い。

「屋根」被害は推定風速 25m/s 程度から分布しており, 強風被害の多くが屋根の被害に端を発することを示唆し ている。一方,「窓」のみの被害は推定風速 40m/s 程度で 生じている。被害写真より,これらの被害は周辺建物か らの飛散物が要因であると可能性が高い。また,窓等の 開口部が破損すると室内圧が上昇し,建物全体の被害に







繋がることが多いことから、さらに風速が増すと「窓」 だけでなく「全体」に被害が生じると考えられる。「壁」 の被害はすべての被災度ランクに分布しており、飛散物 だけでなく風圧力によっても被害が生じた可能性がある。

3.5 竜巻推定風速と屋根形状との関係

図 17 に竜巻の推定風速と強風被災度ランクとの関係 を屋根形状で分類して示す。屋根形状の分類は 2.2 節で 述べた東北大学チームの被害調査資料による。図6で示 したように検討対象の被災住家で方形屋根と入母屋屋根 のものは少ない。屋根形状と被災度ランクとの間に明確 な相関は見られないが,推定風速 40m/s 前後での分布に 着目すると,切妻屋根建物では被災度ランク4になる場 合があるが,寄棟屋根では被災度ランクは3までにとど まっている。水平屋根の被災度ランクは3までにとど まっている。水平屋根の被災度ランクは3までにとど まっている。水平屋根の被災度ランクはさらに小さい。 RC 造建物は水平屋根を持つ場合が多いことから,建物 の構造種別の違いに留意する必要はあるが,切妻屋根に 比べて寄棟屋根の被災程度が小さくなる¹³⁾ことが確認で きた。

4. まとめ

本論は強風被害情報の整理と被害予測への GIS 利用の 有用性を明らかにすることを目的に,一例として 2012 年5月6日に発生した竜巻によって被害を受けたつくば 市北条地区の建物に着目した。GIS を利用して竜巻被害 調査資料と一般に公表されている住宅統計情報,基盤地 図情報を整理分析したところ,以下のことを確認した。

- 1) 竜巻中心経路に近いほど建物の被害率が大きく,被害 程度が大きい建物は竜巻の右側に多い。
- 2) 竜巻の右側の被災範囲は左側よりも広い。
- 3) 竜巻中心付近では壁や屋根面積の小さい建物の被災 程度が大きいが、中心から離れると大きな建物に被害 がみられる。
- 4) 竜巻推定風速が 35m/s を超えると被災建物数が急激 に増加しはじめ、75m/s を超えると強風被災度ランク 4以上の建物が増大する。
- 5) 竜巻の推定風速と強風被災度ランクには関連がある が,被災度ランク4や5では風速以外の要因で被災程 度が異なる可能性がある。



- 6) 竜巻の推定風速 25m/s 程度から屋根に被害が生じ始め,推定風速 35m/s を超えると建物全体に被害が及び始める。
- 窓のみの被害は推定風速 40m/s 前後で生じており、それ以上の風速では被害が全体に及ぶと考えられる。
- 8) 同程度の推定風速で比較した場合, 切妻屋根に比べて 寄棟屋根建物の強風被災度ランクが小さい。

本論での分析は1つの竜巻被害に着目したものである が、GIS の利用によって竜巻中心経路と被災建物との位 置関係や被災建物の規模等を地図情報から容易に取得す ることができ、強風被害調査の定量的な分析に対する有 用性を確認した。将来の強風被害予測への利用のために は、多くの情報を用いてさらに多くの被害事例を検討す る必要がある。

謝辞 本研究の一部は科学研究費補助金「時空間データ分析に よる都市の突風被害予測確度の向上と防災インフォグラフィ ックス(基盤研究(C) 26350489 代表:友清衣利子)」および 「基盤研究(B) 26282108 代表:丸山敬)」の助成を受けた。

参考文献

- 平成 18 年度科研費補助金特別研究促進費 18900002 代表: 真木太一,2006 年台風 13 号に伴う暴風・竜巻・水害の発 生機構解明と対策に関する研究」報告書,2007.
- 平成 24 年度文科省科研費補助金特別研究促進費 24900001 代表:前田潤滋,平成 24 年5 月6 日に北関東で発生した 竜巻の発生メカニズムと被害実態の総合調査, 2013.
- 気象庁ホームページ,現地災害調査速報 平成25年9月2 日に埼玉県さいたま市、越谷市、北葛飾郡松伏町、千葉県 野田市、茨城県坂東市で発生した突風について, http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/tornado/index.htm l, (2013-09-13 参照)
- 4) 友清,前田:強風時の住家被害の拡大に及ぼす影響因子の 抽出,構造物特性の指標化による強風被害の相関分析,第 20回風工学シンポジウム論文集,pp.229-234,2008.
- 5) 友清,前田:強風による住家建物被害の拡大に及ぼす影響 因子の抽出法に関する試み,強風被害発生要因の分析への 構造物特性指標の利用例,日本建築学会構造系論文集第74 巻第642号, pp.1423-1431, 2009.
- 6) 段,渡辺:東日本大震災時の仙台市指定避難所における退 所行動と水道復旧に関する基礎的研究,日本建築学会大会 (近畿)学術講演梗概集,pp.739-740,2014.9.
- (1) 国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所:平成24年5月6日に茨城県つくば市で発生した竜巻による建築物被害(速報), http://www.kenken.go.jp/japanese/ contents/activities/other/disaster/kaze/2012tsukuba/120506-tsuku ba.pdf, 2012.5.8.
- 8) 奥田, 喜々津, 西村: 強風被災度ランク, 第19回風工学シンポジウム論文集, pp. 223-228, 2006.12.
- 9) (株) ゼンリン:住宅統計データ 2013 版.
- 10) 国 土 交 通 省 国 土 地 理 院 , 基 盤 地 図 情 報 , http://www.gsi.go.jp/kiban/etsuran.html, (2013-09-30 参照)
- 11) 光田,藤井:台風による風災害の予測,日本風工学会誌, Vol.72, pp.73-91, 1997.7.
- 12) 渡部,松本:台風 9918 号による最大瞬間風速値と支払保険 金に関する検討,日本建築学会大会学術講演梗概集(関東), pp.81-82, 2001.9.
- 13) 岡田,前田,他:ハリケーン「Andrew」の被害調査報告, 日本風工学会誌,第56号, pp.33-37, 1993.7.

(受理:平成27年11月12日)