

高齢者が居住する住宅の浴室・脱衣室環境とトイレ 環境の実態と問題点

窪田, 恵子

<https://doi.org/10.15017/459016>

出版情報 : Kyushu University, 2005, 博士（芸術工学）, 課程博士
バージョン :
権利関係 :

高齢者が居住する住宅の浴室・脱衣室環境と
トイレ環境の実態と問題点

Bathroom, dressing room, and restroom
environments in houses of elderly people

2005年7月

窪田 恵子
Keiko KUBOTA

目次

第1章 序章	1
1.1. 研究の目的	1
1.2. 研究の背景	3
1.3. 長寿社会対応住宅指針	6
1.4. 本論文の構成	8
第2章 高齢者が居住する住宅の浴室・脱衣室環境の実態と問題点	10
2.1. はじめに	10
2.2. 調査方法	11
2.2.1. 対象者および調査場所	11
2.2.2. 調査時期	12
2.2.3. 調査方法と内容	12
2.2.4. 分析方法	12
2.3. 結果	15
2.3.1. 対象者および対象住宅の概要	15
2.3.2. 世帯構造と浴室・脱衣室環境の関連	17
2.3.2.1. 浴槽の形態と設置方法	17
2.3.2.2. 脱衣室の概要	18
2.3.2.3. 浴室・脱衣室のサイズ	19
2.3.2.4. 推奨基準との比較	23
2.3.2.5. 浴室・脱衣室の設備	26
2.3.3. 高齢者の身長と浴室サイズとの関連	29
2.3.4. 高齢者の年齢と浴室・脱衣室サイズとの関連	34
2.3.5. 住宅建築年数と改築との関連	36
2.4. 考察	39
第3章 高齢者が居住する住宅のトイレ環境の実態と問題点	45
3.1. はじめに	45

3.2. 調査方法	46
3.2.1. 調査対象者	46
3.2.2. 調査時期	46
3.2.3. 調査方法と調査内容	46
3.2.4. 分析方法	47
3.3. 結果	49
3.3.1. 対象者および対象住宅の概要	49
3.3.2. 対象者の健康状態	50
3.3.3. 対象者のトイレの使用状況	52
3.3.4. 世帯構造とトイレ環境の関連	53
3.3.4.1. 便器の形態	53
3.3.4.2. トイレのサイズ	54
3.3.4.3. 推奨基準との関連	56
3.3.4.4. トイレの設備	58
3.3.5. 高齢者の身長とトイレサイズとの関連	59
3.3.6. 高齢者の年齢とトイレ環境との関連	64
3.3.7. 手すり設置位置と不満の有無との関連	66
3.4. 考察	70
第4章 総括	76
引用文献	80
謝辞	91
卷末資料 浴室・脱衣室・トイレに関する調査票	①～⑩